



# Montagehinweis:




- 1) 2 St. Doppelnippel  $\frac{3}{8}$ " x  $\frac{1}{4}$ " (512006)
- 2) 1 St. Entl. Ventil VHP (522025)
- 3) 1 St. Reduzierung  $\frac{1}{4}$ "AG x  $\frac{1}{8}$ "IG (512014)
- 4) 1 St. Flachdichtung  $\frac{1}{8}$ " 13,7 x 10,1 x 1 (501046)
- 5) 3 St. O- Ring 9,5 x 1,8 (502020)
- 6) 1 St. Verschl. Schraube m. I.-Skt  $\frac{1}{4}$ "AG (516011)
- 7) 1 St. Flachdichtung  $\frac{1}{4}$ " 17,7 x 13,1 x 1,5 (501047)




				Bearb.	Datum	Name	Montagehinweis Anschlussatz	
				30.06.2016	Bubke			
CARBONIT							545079	Blatt von Blatt
Nr.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:	Ersatz durch:		

# Montagehinweis:



- 1) 2 St. Doppelnippel  $\frac{3}{8}$ " x  $\frac{1}{4}$ " (512006)
- 2) 1 St. Entl. Ventil VHP (522025)
- 3) 1 St. Reduzierung  $\frac{1}{4}$ "AG x  $\frac{1}{8}$ "IG (512014)
- 4) 1 St. Flachdichtung  $\frac{1}{8}$ " 13,7 x 10,1 x 1 (501046)
- 5) 3 St. O- Ring 9,5 x 1,8 (502020)
- 6) 1 St. Verschl. Schraube m. I.-Skt  $\frac{1}{4}$ "AG (516011)
- 7) 1 St. Flachdichtung  $\frac{1}{4}$ " 17,7 x 13,1 x 1,5 (501047)



				Bearb.	Datum	Name	Montagehinweis Anschlussatz	
				30.06.2016	Bubke			
CARBONIT							545079	Blatt von Blatt
Nr.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:	Ersatz durch:		